

PROTOKÓŁ WERYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Zleceniodawca:

Wykonawca:

Biuro Rzecznawcze „Auto-Test”
33-100 Tarnów ul. Mościckiego 4

INFORMACJE DOTYCZĄCE OGLEDZIN:

Data oględzin:	05-11-2018
Miejsce oględzin:	WROCŁAW

1. DANE POJAZDU

Marka:	CITROEN	Nr rejestracyjny:	OP.....
Model:	BERLINGO	Nr VIN:	VF7.....
Wersja:	-	Stan licznika:	92766 KM
Rodzaj nadwozia:	KOMBI	Ilość drzwi:	5
Kolor nadwozia:	ZŁOTY	Rodzaj skrzyni biegów:	MANUALNA
Pojemność skok. silnika:	1587	Moc maksymalna:	80kW
Rodzaj paliwa:	<input checked="" type="checkbox"/> Benzyna	Rok produkcji:	2008
	<input type="checkbox"/> Diesel		
	<input type="checkbox"/> Benzyna+LPG	Data pierwszej rejestracji:	15.06.2008
	<input type="checkbox"/> Benzyna+CNG		
	<input type="checkbox"/> Elektryczny		
	<input type="checkbox"/> Etanol		
	<input type="checkbox"/> Hybryda		
	<input type="checkbox"/> Wodór		

1.1. Wyposażenie:

ABS
BAS - system wspomagania hamowania
Drzwi boczne przesuwne prawe, przeszklone
Elektryczne podnoszenie szyb, przód
Gniazdo 12V
Klimatyzacja
Koło zapasowe pełnowymiarowe
Lusterka boczne sterowane elektrycznie i ogrzewane
Półka podsufitowa przednia
Sekwencyjne sterowanie szyb przednich Elektrycznych
Szyby uchylne w 2. rzędzie
Trzecie światło STOP

Airbag kierowcy i pasażera
Drzwi boczne przesuwne lewe, przeszklone
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
Felgi stalowe 15 z ogumieniem 205/65
Kłapa tylna przeszklona z wycieraczką
Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości
Listwy boczne w kolorze nadwozia
Osłona przestrzeni bagażowej
Reflektory z funkcją Follow Me Home
Szyba przednia atermiczna
Światła przeciwmgielne
Tylne oparcie składane, dzielone

Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika
dziecięcego

Wykładzina ochronna przestrzeni bagażowej
Lakier metalik

Radio CD MP3 (6 głośników) + komputer
pokładowy, pakiet

Wspomaganie układu kierowniczego

Zamek centralny sterowany pilotem
Poduszki powietrzne boczne - przód

Airbag 6 sztuk

1.2. Dodatkowe akcesoria:

<input checked="" type="checkbox"/>	Apteczka
<input checked="" type="checkbox"/>	Ważna gaśnica
<input checked="" type="checkbox"/>	Trójkąt ostrzegawczy
<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa
<input type="checkbox"/>	Bagażnik

2. STAN POJAZDU

2.1. Układ jezdny:

Stan ogumienia:

Pozycja	Bieżnik [mm]	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	
Lewe Przednie	7	VIKING	R15	195/65	lato	
Lewe Tyłne	7	VIKING	R15	195/65	lato	
Prawe Przednie	6	VIKING	R15	195/65	lato	
Prawe Tyłne	6	VIKING	R15	195/65	lato	
Zapasowe	pełnowymiarowe	3	MALOYA	R15	195/65	nie dotyczy
	dojazdowe	-	-	-	-	-
	zestaw naprawczy	-	-	-	-	-

Układ kierowania:

Sprawny*	<input checked="" type="checkbox"/>	Niesprawny*	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	-------------	--------------------------


Uwagi:	-
--------	---

Dodatkowe:

Stan obręczy kół/kołpaków:	BEZ UWAG
Zaobserwowany stan tarcz/klocków hamulcowych:	BEZ UWAG
Uwagi ogólne:	-

2.2. Nadwozie:

Pomiar grubości lakieru wykonany miernikiem: SALUTRON (wartości podane w μm)



Stwierdzono wcześniejszą naprawę blacharsko-lakierniczą na elementach:

Drzwi tylne prawe,
Błotnik tylny prawy,
Drzwi przednie lewe.

Uszkodzenia nadwozia:

Lp.	Uszkodzony element	Typ uszkodzenia	Tryb naprawiania*
1	Błotnik przedni prawy	OBICIE/OTARCIE	Lakierowanie
2	Błotnik przedni lewy	-	Brak działań
3	Błotnik tylny prawy	OTARCIE	Lakierowanie
4	Błotnik tylny lewy	-	Brak działań
5	Zderzak przedni	ZARYSOWANIA	Brak działań
6	Zderzak tylny	-	Brak działań
7	Drzwi przednie prawe	USZKODZONE LUSTERKO-SZKLO	Wymiana
8	Drzwi przednie lewe	USZKODZONE LUSTERKO-OBUDOWA	Wymiana
9	Drzwi tylne prawe	-	Brak działań
10	Drzwi tylne lewe	-	Brak działań
11	Pokrywa silnika	ZARYSOWANIA	Brak działań
12	Pokrywa bagażnika	RYSY	Brak działań
13	Dach	-	Brak działań
14	Próg prawy	-	Brak działań
15	Próg lewy	-	Brak działań
16	Rama dachu prawa	-	Brak działań
17	Rama dachu lewa	-	Brak działań

*Tryb naprawienia: Naprawa, Wymiana, Lakierowanie, Czyszczenie, Brak działań

Uszkodzenia szyb i reflektorów:Szyby:

Oryginalne*	<input checked="" type="checkbox"/>	Zamienniki*	<input type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------

*dotyczy :

Szyby czołowa Szyby tylnej

Opis	Typ uszkodzenia	Tryb naprawiania*
Uszkodzenia szyb:	-	nie dotyczy
Uwagi inne:	-	nie dotyczy

*Tryb naprawienia: Wymiana, Polerowanie, nie dotyczy

Reflektory:

Opis	Oryginał	Zamiennik	Typ uszkodzenia	Tryb naprawiania*
Reflektor przedni prawy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy
Reflektor przedni lewy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy
Światła przeciwmgielne przednie prawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy
Światła przeciwmgielne przednie lewe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy
Lampa tylna prawa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy
Lampa tylna lewa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	nie dotyczy

*Tryb naprawienia: Wymiana, Polerowanie, nie dotyczy

2.3. Wnętrze pojazdu:

Stan tapicerki foteli:	PLAMY/ZABRUDZENIA
Tablice przyrządów – świecące kontrolki:	INFO O SERWISIE UPŁYNOŁ TERMIN
Stan podsufitki:	ZRYSOWANIA/ZABRUDZENIE
Stan deski rozdzielczej	BRAK UWAG
Stan tapicerek drzwiowych:	ZARYSOWANIA
Uwagi inne:	USZKODZONA POKRYWA SCHOWKA W PODŁODZE

2.4. Układ napędowy:

Skrzynia biegów			
<input type="checkbox"/>	Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)	<input checked="" type="checkbox"/>	Manulana
<input type="checkbox"/>	Automatyczna bezstopniowa (CVT)	<input type="checkbox"/>	Półautomatyczna (ASG, Tiptronic)
<input type="checkbox"/>	Automatyczna dwusprzęgłowa (DCT, DSG)		
Napęd			
<input type="checkbox"/>	4X4 (dołączany automatycznie)	<input checked="" type="checkbox"/>	Na przednie koła
<input type="checkbox"/>	4X4 (dołączany ręcznie)	<input type="checkbox"/>	Na tylne koła
<input type="checkbox"/>	4X4 (stały)		

Uwagi:

Wycieki w układzie napędowym:	NIE STWIERDZONO
Stan układu wydechowego:	BRAK UWAG
Uwagi inne:	BEZ UWAG

2.5. Kompletność pojazdu:

Do samochodu dołączono:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Kluczyk 1 szt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Podnośnik
<input type="checkbox"/>	Kluczyk 2 szt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Koło zapasowe
<input checked="" type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input type="checkbox"/>	Zestaw narzędzi
<input type="checkbox"/>	Instrukcję obsługi		

3. JAZDA PRÓBNA

Układ napędowy:	BEZ UWAG
Układ zawieszenia:	BEZ UWAG
Układ hamulcowy:	BEZ UWAG
Układ kierowniczy:	BEZ UWAG
Ogólne spostrzeżenia:	BEZ UWAG

Jazda próbna nie wykazała nieprawidłowości w głównych układach.

4. WARTOŚĆ POJAZDU NETTO.

Koszt usunięcia zużycia ponadnormatywnego:	1 652,02	zł netto
Wartość pojazdu określona w oparciu o analizę ofert rynkowych uwzględniając powyższe uszkodzenia wynosi:	16 100,00	zł netto